

Information till allmänheten gällande risker vid Roslagskrossen AB.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Frötuna/Nodsta 2:28 och 11:1. Rösavägen, Norrtälje. Vänster sida efter Kyrksjön. Lat 59.728329, Long 18.631914 (WGS 84).

Aktiviteter i verksamheten

Roslagskrossen är en bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av krossade produkter.

Farliga ämnen

I nedanstående tabell redovisas samtliga farliga ämnen samt den maximala mängd som kan förväntas förekomma vid bergtäkten vid ett och samma tillfälle.

Farligt ämne (Produktnamn samt för rena ämnen även kemiskt namn och CAS-nr)	Kategori/namn i Del 1/Del 2 i Seveso- förordning	Faroklassifi- cering GHS	Farokod GHS	Mängd (ton)
Emulsionsprängämne (ammoniumnitrat, Petroleum destillat) Blendex 70	Del 1: P1a	Expl. 1.1	H201	30
Patronerad emulsion	Del 1: P1a	Expl. 1.1	H201	0,2
Sprängkapslar	Del 1: P1a	Expl. 1.1	H201	0,00024
Dieselolja	Del 2: Punkt 34	Flam. Liq., 3; Asp. Tox., 1; Acute Tox., 4; Skin Corr., 2; Carc., 2; STOT RE, 2; Aquatic Chronic, 2; Aquatic Acute, 2;	H226; H304; H332; H315; H351; H373; H411; H401;	16,4

Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för faror som omfattas av Sevesoförordningen.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av produktionschef i samarbete med EPC Sverige AB.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med "Viktigt meddelande till allmänheten". Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio för mer information.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten utövas av Länsstyrelsen i Stockholm samt räddningstjänsten Norrtälje kommun.

Övrig information

Ytterligare information lämnas av produktionschef Mattias Öhman, 0708 171008.